

«Утверждаю»
 Директор ГКУ «Детский дом № 35»
 /Остроухова Н.Л./
 _____ 2018



**ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ
 ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ**

№ п/п	Замечание	Дата устранения	Отметка о выполнении
1.	Не установлена задвижка с электрическим приводом на магистральной водопроводной сети в водомерном узле.	по выделению денежных средств	
2.	Устройство для самозакрывания дверей находится в неисправном состоянии.	устранено	
3.	Не предоставлен акт проверки качества состояния огнезащитной обработки конструкций кровли.	устранено	
4.	Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения	по выделению денежных средств	
5.	На путях эвакуации, а именно в восточной части первого этажа в коридоре медицинской части, допускается применение материалов (пластик на потолке) с более высокой пожарной опасностью чем класс КМО.	устранено	
6.	На путях эвакуации, а именно : на третьем этаже в западной части здания допускается применению материалов (линолеум) с более высокой пожарной опасностью чем класс КМО	устранено	
7.	На путях эвакуации, а именно: на стенах в лестничных клетках допускается применение материалов (ткань) с более высокой пожарной опасностью чем класс КМО.	устранено	
8.	Автоматическая пожарная сигнализация в спальном корпусе и столовой находится в технически неисправном состоянии.	по выделению денежных средств	
9.	Автоматическая пожарная сигнализация в помещении склада № 1 находится в технически неисправном состоянии.	по выделению денежных средств	
10.	Автоматическая пожарная сигнализация в учебном классе находится в технически неисправном состоянии.	по выделению денежных средств	
11.	Отсутствует автоматическая система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа.	устранено	
12.	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в помещении склада №1	устранено	

	находиться в технически неисправном состоянии.		
13.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учебном классе находится в технически неисправном состоянии.	устранено	
14.	Ограждение кровли смонтированное на здании спального корпуса, столовая не соответствует требованиям и не допускается к дальнейшей эксплуатации.	по выделению денежных средств	
15.	Аварийно- эвакуационное освещение находится в технически неисправном состоянии.	по выделению денежных средств	
16.	Наружные пожарные лестницы на здании спального корпуса не соответствует требованиям ГОСТ 53254-2009, не выдержаны испытания на прочность и не допускаются к эксплуатации по назначению согласно ГОСТ 53254-2009.	по выделению денежных средств	
17.	Пути эвакуации оборудованы не в полном объеме эвакуационном освещением с автоматическим включением при выключении электропитания.	по выделению денежных средств	
18.	Помещения заведующего на втором этаже не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации.		
19.	На путях эвакуации на третьем этаже в западной части здания допускается размещение мебели, что препятствует свободной эвакуации людей.	устранено	
20.	Огнетушитель № 17 разряжен и находится в технически неисправном состоянии.	устранено	
21.	Двери лестничных клеток оборудованы не в полном объеме устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	до 25.04.	
22.	Помещения гаража не оборудованы автоматической установкой пожаротушения.	по выделению денежных средств	
23.	Не обеспечено наличие на дверях помещений гаража категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	до 25.04	
24.	Не предоставлен акт проверки работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода за 2018 год.	до 25.04	
25.	Не проводится ежеквартальный осмотр огнетушителей.	до 25.04	
26.	Внутренний противопожарный водопровод находится в нерабочем состоянии.	устранено	

Начальник службы безопасности



/Тригорян А.В./