



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26
 Отдел надзорной деятельности по г. Ессентуки и Предгорному району управления надзорной
 деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
 Ставропольскому краю

357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел. (887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30,
 единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
 телефон доверия ЮРЦ (863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ обследования и
 проведения тренировки по эвакуации

РКУ Детский Дом №35
(наименование объекта)

« 04 » 07 2018 года

г. Ессентуки
(город, село)

Комиссия в составе Директор ОНД и ПР ЧНД и ПР
МЧС России по СК/по г. Ессентуки и Предгорному району
г. Ессентуки и Предгорному р-ну. Директор
РКУ Детский Дом №35 Овчарова Наталья Львовна

составили настоящий акт в том, что « 04 » 07 2018 года в 08 часов 10 минут
 проведена практическая тренировка по эвакуации людей из здания, расположенного по адресу:

г. Ессентуки ул. Комарова 4

и занятия по обучению персонала правилам поведения при эвакуации

Расстояние между объектом и ближайшей пожарной частью 3 км

Количество отдельно стоящих зданий 3

Степень огнестойкости здания 3/10

Число этажей 3

Количество персонала 38 в дневное время 38 в ночное время 5

Количество пациентов (больных) 25 из них маломобильных -

Класс функциональной пожарной опасности

Наличие, характеристика и исправность наружного противопожарного водоснабжения

имеется исправно

Наличие, характеристика и исправность внутреннего противопожарного водоснабжения

имеется исправно

Наличие, характеристика и исправность системы автоматической пожарной сигнализации

имеется исправно

Наличие, характеристика и исправность системы оповещения людей о пожаре

имеется исправно

Наличие, характеристика и исправность системы автоматического пожаротушения

не имеется, не предусмотрено

Наличие первичных средств пожаротушения имеются, достаточное

Наличие и характеристика средств спасания (самоспасания), фонарей имеются

достаточное

Наличие эвакуационных путей, выходов, их соответствие по количеству, геометрическим размерам, отделке путей эвакуации имеются достаточно

Наличие и достаточность подъездов (проездов) к зданиям имеются достаточно

Наличие и достаточность наружных пожарных лестниц имеются достаточно

Отгнезашита сгораемых конструкций чердачного покрытия и др. имеются

Удалённость от ПЧ (км, время прибытия) 3 км

Наличие и характеристика системы передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации непосредственно в ПЧ (ДДС) имеется, сработала
прошел сигнал в ПЧ


Время начала проведения тренировок 06:10 время окончания проведения тренировок 06:15

Количество сотрудников учреждения участвующих в эвакуации 4

Количество эвакуированных посетителей и больных 25

Результаты проведения тренировки и обследования объекта защиты тренировка проведена
без все замечаний нет

Члены комиссии:


(подпись)
Острухова
(подпись)

Думарина С.С.
(ф.и.о)
Острухова Н.А.
(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)